

Før/under restaurering



Etter restaurering



Vegg: **Korets sørvegg**

Detalj nr.: **36**

Alder:

**Middelalder**

*Klikk på bilde for forstørrelse*

Beskrivelse av tilstand,  
inngrep og bruk av  
materialer:

Profil over hadde mindre sprekkskader og ble limt med steinlim og flikket.

**Stein før:** Stavangerkleber

**Stein brukt:** Ingen

**Hugget:** Ingen

**Gipsavst.:** Nei

**Kommentarer/oppfølging:**