

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets sørvegg**


Detalj nr.: **37**

Alder:

**Middelalder**

*Klikk på bilde for forstørrelse*

Beskrivelse av tilstand,  
inngrep og bruk av  
materialer:



Del av ornamentet hadde spekk i kløv.  
Biten ble limt på igjen og dyblet med syrefast stål.

**Stein før:** Stavangerkleber

**Stein brukt:** Eksisterende deler

**Hugget:** Ingen

**Gipsavst.:** Nei

**Kommentarer/oppfølging:**