

Før/under restaurering



Etter restaurering



Vegg: **Korets sørvegg**

Detalj nr.: **38**

Alder:

Middelalder, rest. senere

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:

Del av ornament var falt av pga. sprekk.
Nyhugget del påmontert - festet med steinlim og dybel av syrefast
stål.

Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Stavangerkleber

Hugget: På stedet

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging: