

Før/under restaurering



Etter restaurering



Vegg: **Korets sørvegg**

Detalj nr.: **49**

Alder:

**Middelalder**

*Klikk på bilde for forstørrelse*

Beskrivelse av tilstand,  
inngrep og bruk av  
materialer:

Ornamentet var preget av sterk overflateforvitring - som området omkring.

Store deler av ornamentet ble flikket med steinlim tilsatt kleberstøv for å stabilisere overflaten.

**Stein før:** Stavangerkleber

**Stein brukt:** Ingen

**Hugget:** Ingen

**Gipsavst.:** Nei

**Kommentarer/oppfølging:**