

Før/under restaurering



Etter restaurering



Vegg: **Korets sørvegg**

Detalj nr.: **50**

Alder:

Middelalder

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:

To deler manglet i ornament. Disse ble hugget og tilformet på stedet og montert ved hjelp av steinlim og dybel i syrefast stål.

Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Stavangerkleber

Hugget: På stedet

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging: