

Før/under restaurering



Etter restaurering



Vegg: **Korets sørvegg**

Detalj nr.: **58**

Alder:

Middelalder, rest. senere

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:

Nedre del var sprukket opp og en liten del til venstre manglet. Hele nedre del av ornament er montert tilbake på plass og en ny del er hugget og tilformet på nedre venstre side. Montert med steinlim og dybel i syrefast stål.

Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Stavangerkleber

Hugget: På stedet

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging: