

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets sørvegg**

Detalj nr.: **59**

Alder:

Middelalder, rest. senere

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:

Konsollen var sterkt sprukket opp pga. rustende dybel. Dyblene ble fjernet og eksisterende deler montert tilbake ved hjelp av steinlim og dybel i syrefast stål.



Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Eksisterende deler

Hugget: Ingen

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging: