

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets sørvegg**

Detalj nr.: **65**

Alder:

**Middelalder**

*Klikk på bilde for forstørrelse*

Beskrivelse av tilstand,  
inngrep og bruk av  
materialer:

Konsollen hadde en tversgående sprekk. Delene som var løse pga. sprekken ble limt på igjen ved hjelp av steinlim. Dessuten noe flikking med stein lim tilsatt kleberstøv.



**Stein før:** Stavangerkleber

**Stein brukt:** Eksisterende deler

**Hugget:** På stedet

**Gipsavst.:** Nei

**Kommentarer/oppfølging:**