

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets sørvegg**

Detalj nr.: **66**

Alder:

**Middelalder, rest. senere**

*Klikk på bilde for forstørrelse*

Beskrivelse av tilstand,  
inngrep og bruk av  
materialer:



Sementfugen over profil og hode var dårlig.  
Fugen ble hugget bort, beslag ble montert og det ble fuget med  
kalkmørtel.

**Stein før:** Stavangerkleber

**Stein brukt:** Ingen

**Hugget:** Ingen

**Gipsavst.:** Ja

**Kommentarer/oppfølging:**

Gipsavstøpning av hode