

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets sørvegg**

Detalj nr.: **68**

Alder:

Middelalder, rest. senere

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:



Sementfugen over profil og konsoll var dårlig.
Fugen ble hugget bort, beslag ble montert og det ble fuget med
kalkmørtel. Dessuten ble et blad på høyre side av konsollen
reparert.

Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Ingen

Hugget: Ingen

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging:

Gipsavstøpning av konsoll