

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets sørvegg**

Detalj nr.: **69**

Alder:

Middelalder, rest. senere

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:



Sementfugen over profil og konsoll var dårlig. Fugen ble hugget bort, beslag ble montert og det ble fuget med kalkmørtel. Dessuten ble høyre del på undersiden av konsollen reparert. Denne var falt bort og ny bit ble hugget, montert med steinlim og dybel i syrefast stål.

Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Stavangerkleber

Hugget: På stedet

Gipsavst.: Ja

Kommentarer/oppfølging:

Gipsavstøpning av konsoll.