

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets sørvegg**

Detalj nr.: **70**

Alder:

**Middelalder, rest. senere**

*Klikk på bilde for forstørrelse*

Beskrivelse av tilstand,  
inngrep og bruk av  
materialer:



Sementfugen over profil og konsoll var dårlig. Fugen ble hugget bort, beslag ble montert og det ble fuget med kalkmørtel. Dessuten ble høyre del på undersiden av konsollen reparert. Denne var falt bort og ny bit ble hugget, montert med steinlim og dybel i syrefast stål.

**Stein før:** Stavangerkleber

**Stein brukt:** Stavangerkleber

**Hugget:** På stedet

**Gipsavst.:** Nei

**Kommentarer/oppfølging:**

Gipsavstøpning av konsoll.