

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets sørvegg**

Detalj nr.: **78**

Alder:

**1870**

*Klikk på bilde for forstørrelse*

Beskrivelse av tilstand,  
inngrep og bruk av  
materialer:

Åpen fuge og småsprekker i overgang mellom ornament og profil.  
Her ble det utført noe liming med steinlim.



**Stein før:** Stavangerkleber

**Stein brukt:** Ingen

**Hugget:** Ingen

**Gipsavst.:** Nei

**Kommentarer/oppfølging:**