

Før/under restaurering



Etter restaurering



Vegg: **Korets sørvegg**

Detalj nr.: **90**

Alder:

1870 rest. senere

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:

Ornamentet tidligere restaurert med mørtel.
Opprinnelige deler i midterste og høyre del hadde sprekker - de
ble limt tilbake og dyblet med syrefast stål.

Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Eksisterende deler

Hugget: Ingen

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging: