

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets sørvegg**

Detalj nr.: **92**


Alder:

**Middelalder**

*Klikk på bilde for forstørrelse*

Beskrivelse av tilstand,  
inngrep og bruk av  
materialer:

De ytterste delene av bladene var falt av pga. kløvsprekk. To nye deler felt inn, tilpasset, limt med steinlim og dyblet med syrefast stål.



**Stein før:** Stavangerkleber

**Stein brukt:** Stavangerkleber

**Hugget:** På stedet

**Gipsavst.:** Nei

**Kommentarer/oppfølging:**