

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets sørvegg**

Detalj nr.: **93**


Alder:

Middelalder, rest. senere

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:

Overgang mellom profil og ornamentets underside var i noe dårlig stand. Her ble det flikket med steinlim tilsatt kleberstøv



Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Ingen

Hugget: Ingen

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging: