

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets sørvegg**

Detalj nr.: **94**

Alder:

**Middelalder**

*Klikk på bilde for forstørrelse*

Beskrivelse av tilstand,  
inngrep og bruk av  
materialer:

Overgang mellom profil og ornamentets underside var litt sprukket og ble flikket med kleberstøv og steinlim. Del i profil over ornament var sprukket. Ny del felt inn og tilpasset.



**Stein før:** Stavangerkleber

**Stein brukt:** Stavangerkleber

**Hugget:** På stedet

**Gipsavst.:** Nei

**Kommentarer/oppfølging:**