

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: Korets sørvegg

Detalj nr.: 97

Alder:

Middelalder, rest. senere

*Klikk på bilde for forstørrelse*

Beskrivelse av tilstand,  
inngrep og bruk av  
materialer:

Lite skadet. Noen litt dårlige deler ble flikket med steinlim tilsatt kleberstøv.



Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Ingen

Hugget: Ingen

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging:

Nr. 97 er til høyre på bildet