

Før/under restaurering



Etter restaurering



Vegg: **Korets sørvegg**

Detalj nr.: **SP1**

Alder:

Middelalder, rest. senere

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:

Hjørnet på dekket var slått av/brukket av, uvisst av hvilken årsak.
Nytt hjørne hugget og montert med steinlim og steinstøv.
Dyblet med 4 mm syrefaststål
Steinen ble tilformet på stedet.
Flikket med kalkmørtel.

Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Stavangerkleber

Hugget: På stedet

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging: