

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets sørvegg**

Detalj nr.: **T2NØ**

Alder:

1870 rest. senere

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:



Nord-østre del manglet.
Ble erstattet med nyhugget stein.
Limt med steinlim og dyblet med 4 mm syrefast stål.

Alle skader på spissene i vinduet er forårsaket av rustsprengning
fra dybler eller jernringen i vinduet.

Stein før: Del manglet

Stein brukt: Kviknekleber

Hugget: På stedet

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging: