

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets sørvegg**

Detalj nr.: **T2SØ**

Alder:

**Del manglet**

*Klikk på bilde for forstørrelse*

Beskrivelse av tilstand,  
inngrep og bruk av  
materialer:



Sørøstre spiss manglet.  
Erstattet med ny spiss i Kviknekleber  
Limt med steinlim tilsatt steinstøv  
Dyblet med 4 mm syrefast stål  
Flikket med kalkmørtel

**Stein før:** Del manglet

**Stein brukt:** Kviknekleber

**Hugget:** På stedet

**Gipsavst.:** Nei

**Kommentarer/oppfølging:**