

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets sørvegg**

Detalj nr.: **TÅRN**

Alder:

Usikkert

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:



Øverste stein var gått i oppløsning på grunn av rustsprengning fra monteringsanordning for lynavleder. Steinen ble erstattet med nyhugget. Overgang mellom lynavleder og stein er bygget opp i hulkilform med steinlim og støv.

Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Kviknekleber

Hugget: På stedet

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging: