



■ Steinbortfall og steinsprekk
■ Fugesprekk
■ Steinforvitring - sterk

■ Steinforvitring - svak
■ Sorte skorper
S Saltutblomstring

■ Alger, lav og noe mose
X Jerndybler
— Kobberkramper

STAVANGER DOMKIRKE Skadekart korets nordvegg

Manuell oppmåling/uttegning: Kristin Bjørlykke og Henning Grøtt 1997

Kartlegging på fasaden: Kristin Bjørlykke, Henning Grøtt og Per Storemyr 1997

Rentegning i Adobe Photoshop: Per Storemyr 2000

Tegnet metode: DiVisuAL® (www.divisual.net). Grunnlagskart scannet før digital tegning