

0 4 m



- Steinbortfall og steinsprekk
- Fugesprekk
- Steinforvitring - sterk

- ▨ Steinforvitring - svak
- Sorte skorper
- S Saltutblomstring

- Alger, lav og noe mose
- X Jerndybler
- Kobberkramper

STAVANGER DOMKIRKE Skadekart korets østvegg

Manuell oppmåling: Kristin Bjørlykke og Eva Stavsøien 1998 (Fialer etter oppm. 1920)

Kartlegging på fasaden: Per Storemyr 1998

Rentegning i Adobe Photoshop: Per Storemyr 2000

Tegnet metode: DiVisuAL® (www.divisual.net). Grunnlagskart scannet før digital tegning