



Steinbortfall og steinsprekk

Fugesprekk

Steinforvitring - sterk

Steinforvitring - svak

Sorte skorper

S Saltutblomstring

Alger, lav og noe mose

Jerndybler

Kobberkramper

STAVANGER DOMKIRKE Skadekart korets sørvegg

Manuell oppmåling/uttegning: Henning Grøtt og Trond V. Sæter 1998 (Portalen etter Fischer)

Kartlegging på fasaden: Per Storemyr 1998

Rentegning i Adobe Photoshop: Per Storemyr 2000

Tegnet metode: DiVisuAL® (www.divisual.net). Grunnlagskart scannet før digital tegning