

STAVANGER DOMKIRKE Skadekart korets østvegg

Manuell oppmåling: Kristin Bjørlykke og Eva Stavsoien 1998 (Fialer etter oppm. 1920)

Kartlegging på fasaden: Per Storemyr 1998

Rentegning i Adobe Photoshop: Per Storemyr 2000

Tegnet metode: DiVisuAI® (www.divisual.net). Grunnlagskart scannet for digital tegning

- Steinbortfall og steinsprekk

■ Fugesprekk

■ Steinforvitring - sterk
- ▨ Steinforvitring - svak

■ Sorte skorper

■ Saltutblomstring
- Alger, lav og noe mose

■ Jerndybler

■ Kobberkramper

Prøver korets østvegg.
Forstørr bildet for å se de enkelte prøvene

