



Oversikt over skader og tilstand



Eksempler på skadenes historiske utvikling



Beskrivelse av hver enkelt skadetype



Kart over skader på hver fasade

SKADER OG TILSTAND

Stavangerkoret har aldri tidligere vært gjenstand for dyptgående forvitnings- og skadeundersøkelser. I dette prosjektet har vi forsøkt å gå relativt grundig til verks, bl.a. ved å utarbeide kart over skadene på hver av de tre fasadene.

Vi har også i noen grad utført mikroskopiske og kjemiske undersøkelser av forvitret stein. Dessuten har vi prøvd å følge skadenes historiske utvikling ved hjelp av gamle fotos på et antall eksempelområder.

Ved å klikke på bildene til venstre kan du studere resultatene fra skadeundersøkelsene som er utført i forkant av og under selve restaureringsarbeidet.

Du kommer tilbake til siden du nå befinner deg på ved å suksessivt klikke på "TILBAKE" i navigasjonspanelet.

Klikk på bilder for å studere de enkelte tema