

Klikk på røde rektangler for å se detaljer

# STAVANGER DOMKIRKE Skadekart korets sørvegg

Manuell oppmåling: Henning Grøtt og Trond V. Sæter 1998 (Portalen etter Fischer)

Kartlegging på fasaden: Per Storemyr 1998

Rentegning i Adobe Photoshop: Per Storemyr 2000

Tegnet metode: DiVisuAI® (www.divisual.net). Grunnlagskart scannet for digital tegning

- |                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Steinbortfall og steinsprekk | Steinforvitring - svak |
| Fugesprekk                   | Sorte skorper          |
| Steinforvitring - sterk      | S Saltutblomstring     |
| Alger, lav og noe mose       |                        |
| Jerndybler                   |                        |
| Kobberkramper                |                        |

Nidaros Domkirkes  
Restaureringsarbeider

0 1 2 3 4 m

