

Stavanger domkirke


Nordveggen
To midtre felt oppe



Klikk på rødt
rektangel for
detaljbeskrivelse
av inngrep

Bruk
navigasjonspanel
for å se kart over
stein og skader

- Restaureringsinngrep
- Blybeslag
 - Fuging/komplettering kalkmørt.
 - Liming/komplett. Billys steinlim
 - Tilbakeføring eksist. stein
 - Nyhugging steindetalj
 - Rensing/vasking




Stavanger domkirke

Nordveggen To midtre felt oppe



- Skader**
- Steinbortfall og steinsprekk
 - Fugesprekk
 - Steinforvitring
 - Sorte skorper
 - Alger, lav og noe mose
 - Jerndybler
 - Kobberkramper



Stavanger domkirke

Nordveggen To midtre felt oppe



- Steintyper
- Bjørnåkleber (1920)
 - Diverse kleber (1870)
 - Grønnskifer (Middelalder - MA)
 - Stavangerkleber (MA)
 - Bruddsteinsmurverk (MA)
 - Hard blålig/grålig kleber

