

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: Korets nordvegg

Detalj nr.: 12

Alder:

Middelalder, rest. senere

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av
tilstand, inngrep og
bruk av materialer:

Gipsavstøpning og reparasjon av liten bit.

Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Eksisterende deler

Hugget: Ingen

Gipsavst.: Ja

Kommentarer/oppfølging:

Bilde mangler