

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets nordvegg**

Detalj nr.: **129**

Alder:

Middelalder, rest. senere

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:



Tidligere restaurert - dyblet med tredybler og festet med sementbasert masse som var oppsprukket.

Østre og vestre spiss ble limt fast med steinlim
Tredybler var i så god stand at disse fikk stå som de var

Stein før:	Stavangerkleber
Stein brukt:	Eksisterende deler
Hugget:	Ingen
Gipsavst.:	Nei

Kommentarer/oppfølging:

Begge bildene viser tilstand før restaurering/påliming
t.h.: østre del
t.v.: vestre del
Legg merke til tredybel!