

Før/under restaurering



Etter restaurering



Vegg: **Korets nordvegg**

Detalj nr.: **149**

Alder:

Del manglet

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:

Hele toppen manglet
Erstattet med rekonstruksjon av de andre toppene på nordsiden
Murt med kalkmørtel
Limt med steinlim
Dyblet med 3 mm syrefast stål

Stein før: Del manglet

Stein brukt: Kviknekleber

Hugget: Ved NDR

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging:

Se også nr. 69