

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets nordvegg**

Detalj nr.: **48**

Alder:

**Middelalder**

*Klikk på bilde for forstørrelse*

Beskrivelse av tilstand,  
inngrep og bruk av  
materialer:



Brudd i steinkløv  
Bruddflate renhugget i øvre del av ornament  
Ny del tilpasset  
Limt med steinlim

**Stein før:** Stavangerkleber

**Stein brukt:** Stavangerkleber

**Hugget:** På stedet

**Gipsavst.:** Nei

**Kommentarer/oppfølging:**