

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets nordvegg**

Detalj nr.: **68**

Alder:

Usikker

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:



Tilstand: åpne fuger, alger, mose og lav
Fuge over hodet ble saget ut.
Beslag av bly ble montert og tilformet
Fuget igjen med kalkmørtel
Renset for lav/mose/alger med børste og vann

Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Ingen

Hugget: Ingen

Gipsavst.: Ja

Kommentarer/oppfølging:

Gipskopi av hodet