

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets nordvegg**

Detalj nr.: **69**

Alder:

Middelalder, rest. senere
Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:


Åpen naturlig kløv i stein (ingen rustende dybler). Tidligere restaurert (1870, deler i ansiktet, bl.a. nesen). For restaurering av hodet var det påkrevet å demontere pillargavlen. Ved demonteringen ble det funnet et steinhuggermerke på hodesteinens bakside.

Hodet ble limt sammen igjen med steinlim, mens dette og steinene i pillargavlen ble gjenmontert og fuget med kalkmørtel. Ødelagte profiler i pillargavlen ble dessuten rekonstruert med kalkmørtel (armert med syrefast stål). Alle steinene ble rensset med børste og vann. Det ble montert et blybeslag over hodet og langsetter steinen som hodet sitter i for å unngå ny sprekk i steinen.

Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Ingen

Hugget: Ingen

Gipsavst.: Ja

Kommentarer/oppfølging:

Innfelte bilder kan forstørres ved å klikke på dem.