

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: Korets nordvegg

Detalj nr.: 7

Alder:

Middelalder

*Klikk på bilde for forstørrelse*

Beskrivelse av  
tilstand, inngrep og  
bruk av materialer:

Kun gipsavstøpning.

Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Ingen

Hugget: Ingen

Gipsavst.: Ja

Kommentarer/oppfølging:

Bilde mangler