

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets nordvegg**

Detalj nr.: **72**

Alder:

**Middelalder**

*Klikk på bilde for forstørrelse*

Beskrivelse av tilstand,  
inngrep og bruk av  
materialer:



Tilstand: åpne fuger, alger, mose og lav  
Fuge over hodet ble saget ut.  
Beslag av bly ble montert og tilformet  
Fuget igjen med kalkmørtel  
Renset for lav/mose/alger med børste og vann

**Stein før:** Stavangerkleber

**Stein brukt:** Ingen

**Hugget:** Ingen

**Gipsavst.:** Nei

**Kommentarer/oppfølging:**

Begge bilder viser tilstand etter  
restaurering.