


## Stavanger domkirke







### Nordveggen Vestre felt oppe

**Klikk på rødt  
rektangel for  
detaljbeskrivelse  
av inngrep**

**Bruk  
navigasjonspanel  
for å se kart over  
stein og skader**



#### Restaureringsinngrep

-  Blybeslag
-  Fuging/komplettering kalkmørt.
-  Liming/komplett. Billys steinlim
-  Tilbakeføring eksist. stein
-  Nyhugging steindetalj
-  Rensing/vasking

## Stavanger domkirke

### Nordveggen Vestre felt oppe




#### Skader

-  Steinbortfall og steinsprekk
-  Fugesprekk
-  Steinforsviting
-  Sorte skorper
-  Alger, lav og noe mose
-  Jerndybler
-  Kobberkramper

# Stavanger domkirke

## Nordveggen Vestre felt oppe



### Steintyper

- Bjørnåkleber (1920)
- Diverse kleber (1870)
- Grønnskiifer (Middelalder - MA)
- Stavangerkleber (MA)
- Bruddsteinsmurverk (MA)
- H Hard blålig/grålig kleber