

Stavanger domkirke


Østveggen Gavlén

Klikk på rødt
rektangel for
detaljbeskrivelse
av inngrep

Bruk
navigasjonspanel
for å se kart over
stein og skader

Restaureringsinngrep

- Blybeslag
- Fuging/komplettering kalkmørt.
- Liming/komplett. Bily's steinlim
- Tilbakeføring eksist. stein
- Nyhugging steindetalj
- Rensing/vasking




Stavanger domkirke

Østveggen Gavlen

Skader

- Steinbortfall og steinsprekk
- Fugesprekk
- Steinforvitring - sterk
- Steinforvitring - svak
- Sorte skorper
- S Saltutbløstring
- Alger, lav og noe mose
- X Jerndybler
- Kobberkramper



Stavanger domkirke

Østveggen Gavlen

Steintyper

- Spraglete kleber (1870)
- Bjørnåkleber (1920)
- Metasandstein (?) (1962)
- Grønnskifer (Middelalder - MA)
- Stavangerkleber (MA)
- Diverse kleber (1870)
- Kviknekleber (1986)
- Bruddsteinsmurverk (MA)
- Hard blålig/grålig kleber

