


Stavanger domkirke

Østveggen Grindverkssvindu



Klikk på rødt
rektangel for
detaljbeskrivelse
av inngrep


Bruk
navigasjonspanel
for å se kart over
stein og skader

Restaureringsinngrep

- Blybeslag
- Fuging/komplettering kalkmørt.
- Liming/komplett. Billys steinlim
- Tilbakeføring eksist. stein
- Nyhugging steindetalj
- Rensing/vasking

Stavanger domkirke

Østveggen Grindverksvindu




Skader

- Steinbortfall og steinsprekk
- Fugesprekk
- Steinforvitring - sterk
- Steinforvitring - svak
- Sorte skorper
- S Saltutblomstring
- Alger, lav og noe mose
- Jerndybler
- Kobberkramper

Stavanger domkirke

Østveggen Grindverksvindu



Steintyper

- Spraglete kleber (1870)
- Bjørnåkleber (1920)
- Metasandstein (?) (1962)
- Grønnskifer (Middelalder - MA)
- Stavangerkleber (MA)
- Diverse kleber (1870)
- Kviknekleber (1986)
- Bruddsteinsmurverk (MA)
- H Hard blålig/grålig kleber