

STAVANGER DOMKIRKE Inngrep korets østvegg


Manuell oppmåling: Kristin Bjørlykke og Eva Stavsoien 1998 (Fialer etter oppm. 1920)

Utførelse inngrep: Geir Magnussen, Bjørn Kjorsvik og Eva Stavsoien 1998-99

Rentegning i Adobe Photoshop: Geir Magnussen og Per Storemyr 2000

Tegnet metode: DiVisuAL[®] (www.divisual.net). Grunnlagskart scannet for digital tegning

- Blybeslag
- Tilbakeføring eksist. stein
- Fuging/komplettering kalkmørt.
- Nyhugging steindetalj
- Liming/komplett. Billys steinlim
- Rensing/vasking



Klikk på rødt rektangel for detaljer og beskrivelser av inngrep

Bruk navigasjonspanel for å se oversiktskart over stein og skader

Nummer = nummerering av arkitekturdetaljer

STAVANGER DOMKIRKE Skadekart korets østvegg

Manuell oppmåling: Kristin Bjørlykke og Eva Stavsoien 1998 (Fialer etter oppm. 1920)

Kartlegging på fasaden: Per Storemyr 1998

Rentegning i Adobe Photoshop: Per Storemyr 2000


Tegnet metode: DiVisuAI[®] (www.divisual.net). Grunnlagskart scannet for digital tegning

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| Steinbortfall og steinsprekk | Steinforvitring - svak |
| Fugesprekk | Sorte skorper |
| Steinforvitring - sterk | S Saltutblomstring |

- | |
|------------------------|
| Alger, lav og noe mose |
| Jerndybler |
| Kobberkramper |

Nidaros Domkirkes
Restaureringsarbeider

0 4 m



STAVANGER DOMKIRKE Steinkart korets østvegg

Manuell oppmåling: Kristin Bjørlykke og Eva Stavsoien 1998 (fialer etter oppm. 1920)

Kartlegging på fasaden: Per Storemyr 1998

Rentegning i Adobe Photoshop: Per Storemyr 2000

Tegnemetode: DiVisuAL[®] (www.divisual.net). Grunnlagskart scannet for digital tegning

- Grønnskifer (Middelalder - MA)
- Spraglete kleber (1870)
- Stavangerkleber (MA)
- Bjørnåkleber (1920)
- Diverse kleber (1870)
- Metasandstein (?) (1962)
- Kviknekleber (1986)
- Bruddsteinsmurverk (MA)
- H Hard blålig/grålig kleber


 Nidaros Domkirkes
 Restaureringsarbeider


 0 4 m

