

Før/under restaurering



Etter restaurering



Vegg: **Korets østvegg**

Detalj nr.: **119**

Alder:

Middelalder

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:

En del manglet, denne ble limt på og tilformet på stedet.

Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Stavangerkleber

Hugget: På stedet

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging: