

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets østvegg**

Detalj nr.: **124**

Alder:

Middelalder, rest. senere

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:



Ornament mellom nr. 124 og 125 var sprukket opp som følge av rustende dybel. Dyblen ble delvis fjernet (noe ble stående igjen for å holde resterende deler på plass). De manglende bitene ble funnet og limt tilbake på plass ved hjelp av steinlim.

Stein før: Flere typer

Stein brukt: Eksisterende deler

Hugget: På stedet

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging: