

Før/under restaurering



Etter restaurering



Vegg: **Korets østvegg**

Detalj nr.: **138**

Alder:

**1870 rest. senere**

*Klikk på bilde for forstørrelse*

Beskrivelse av tilstand,  
inngrep og bruk av  
materialer:

En av småtoppene var sprukket opp og forsvant under restaureringen. Ny topp ble hugget og montert ved hjelp av steinlim og dybel.

**Stein før:** Stavangerkleber

**Stein brukt:** Kviknekleber

**Hugget:** Ved NDR

**Gipsavst.:** Nei

**Kommentarer/oppfølging:**