

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets østvegg**

Detalj nr.: **166**

Alder:

Middelalder

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:



Kapitélet hadde en stor sprekke og endel overflateforvitring/mindre oppsprekking. Sprekkene ble limt med steinlim og steinstøv.

Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Ingen

Hugget: Ingen

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging: