

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets østvegg**

Detalj nr.: **198**

Alder:

Middelalder, rest. senere

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:

Deler som ble satt på i 1870 hadde noen sprekker. Disse ble montert på plass igjen ved hjelp av steinlim og dybel.



Stein før: Flere typer

Stein brukt: Eksisterende deler

Hugget: Ingen

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging: