

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets østvegg**

Detalj nr.: **207 + 217**


Alder:

**Middelalder, rest. senere**

*Klikk på bilde for forstørrelse*

Beskrivelse av tilstand,  
inngrep og bruk av  
materialer:

Mindre biter i grindverket ble erstattet med nye deler.



**Stein før:** Stavangerkleber

**Stein brukt:** Stavangerkleber

**Hugget:** På stedet

**Gipsavst.:** Nei

**Kommentarer/oppfølging:**