

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets østvegg**

Detalj nr.: **23**

Alder:

Middelalder, rest. senere

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:



Gammel sementfuge meislet/saget ut.
Montert blybeslag over profil og konsoll. Beslag festet med
kalkmørtel.

Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Ingen

Hugget: Ingen

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging: