

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets østvegg**

Detalj nr.: **27**

Alder:

**Middelalder**

*Klikk på bilde for forstørrelse*

Beskrivelse av tilstand,  
inngrep og bruk av  
materialer:



Sprekk i øret på høyre side.  
Denne ble flikket med steinlim og steinstøv. Fuge rundt innfelt del  
i hodeplagg ble flikket på samme måte. Kalkfuge i bakre del av  
hodeplagg ble hugget ren og fuget på nytt med kalkmørtel.

Løs del i profil under hode er limt og flikket. Mange fuger omkring  
er spekket med kalkmørtel.

**Stein før:** Stavangerkleber

**Stein brukt:** Ingen

**Hugget:** Ingen

**Gipsavst.:** Ja

**Kommentarer/oppfølging:**

Gipsavstøpning av hode