

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets østvegg**

Detalj nr.: **66**

Alder:

1920

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:



Småtoppene hadde alle sprekker og riss. Disse ble limt med steinlim og steinstøv.

Stein før: Bjørnåkleber

Stein brukt: Eksisterende deler

Hugget: Ingen

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging:

"Alder" og "Stein før" gjelder småtoppene